

別紙3

平成30年度不適正指摘項目の詳細

問題のあった検査項目		件数			
		7条検査	11条検査		
			単独	合併	合計
7条検査3,029基 (不適正基数106基)		11条検査77,545基 (不適正基数2,157基) 単独30,087基 (不適正基数1,133基) 合併47,458基 (不適正基数1,024基)			
設置状況	破損、変形	0	0	0	0
	漏水	0	116	40	156
	上部スラブ	0	2	0	2
	嵩上げ	3	0	0	0
	槽上部、周辺、構造	0	17	3	20
	接触材、ろ材、担体等の固定及び保持	0	12	34	46
	ぼつき装置の固定	0	16	3	19
	逆洗装置、洗浄装置の固定	0	1	1	2
	消毒設備の固定	1	86	22	108
	越流せきの固定	0	1	0	1
	隔壁、仕切板、移流管(口)の固定	0	8	3	11
	その他の内部設備の固定	0	2	1	3
	流入、放流管渠の設置	5	1	1	2
	送風機の設置	0	13	16	29
	増改築等	3	0	0	0
	設備の稼働状況	ポンプ	0	0	5
送風機		2	285	464	749
ぼつき装置		0	1	9	10
汚泥返(移)送装置		0	0	1	1
逆洗装置、洗浄装置		0	0	4	4
制御装置		0	0	1	1
調整装置		0	0	3	3
生物膜		0	1	0	1
水の流れ方の状況	流入管渠(路)	0	1	0	1
	放流管渠(路)	2	42	7	49
	各単位装置間の水流	0	1	1	2
	越流せきにおける越流	0	48	26	74
	原水(放流)ポンプ槽の水位	0	3	12	15
	嫌気ろ床槽の水位	1	0	19	19
	ぼつき槽の水位、水流	0	4	0	4
	接触ぼつき槽の水位、水流	0	3	2	5
	生物ろ過槽、担体流動槽の水位、水流	0	0	19	19
	平面酸化床、散水ろ床の水位	0	4	0	4
	沈殿槽の水位、水流	0	3	2	5
	その他の単位装置の水位、水流	0	3	8	11
	腐敗室、沈殿分離槽、嫌気ろ床槽の汚泥、スカム	0	38	27	65
	生物ろ過槽、担体流動槽の汚泥、スカム	0	0	1	1
	沈殿槽の汚泥、スカム	0	7	0	7
	消毒槽の汚泥、スカム	0	21	5	26
	放流ポンプ槽の汚泥、スカム	0	0	1	1
汚泥処理設備の汚泥、スカム	0	0	1	1	
使用の状況	油脂類の流入	0	0	4	4
	異物の流入	0	8	3	11
	流入汚水量、洗浄用水等の使用	5	2	16	18
消毒の実施の状況	消毒剤の有無	17	702	502	1,204
	処理水と消毒剤の接触	80	27	14	41
	残留塩素未検出	0	310	327	637
水質検査項目	BOD基準値オーバー	21	199	472	671
保守点検、清掃	保守点検契約なし	81	464	164	628
	保守点検契約不明	5	103	87	190
	保守点検作業不十分	0	80	22	102
	清掃時期	0	96	104	200
合計		226	2,731	2,457	5,188

※問題のあった検査項目の件数は重複しているので不適正基数と一致しない